HOME

400W(2)

< JDB-130 -2L >

: 1. SENSOR R
2. 100W.200W.400.750W
3. ( )

4-M6xP1.0 12
∅6H7 10

2-M4XP0.7 10( )

N-M6xP1.0 12
( )

(3)-

sensor(1)

SENSOR :
1. +LS
2. HOME
3. -LS

mm

Stroke																					
(kg)																					
(rpm)																					